

Vorabübersicht:


- 1.) 01 506 - Epoche 3 – Kohle – Speichenräder – Farbe: Schwarz
- 2.) 01 512 - Epoche 3 – Kohle – Boxpokräder und Schürze – Farbe: Schwarz
- 3.) 01 522 - Epoche 3 – Öl – Speichenräder – Farbe: Schwarz
- 4.) 01 507 - Epoche 3 – Öl – Boxpokräder ohne Schürze – Farbe: Schwarz
- 5.) 01 504 - Epoche 3 – Kohle – Boxpokrädern und Schürze – GIESL-Ejektor – Farbe: **GRÜN**
- 6.) 01 504 - Epoche 3 – Kohle – Boxpokrädern und Schürze – GIESL-Ejektor – Farbe: Schwarz mit Zierstreifen

- 7.) 01 1515-4 - Epoche 4 – Kohle – Speichenräder
- 8.) 01 1518-8 - Epoche 4 – Kohle – weiße Zierlinie – FDJ Brigadelok
- 9.) 01 0517-1 - Epoche 4 – Öl – Speichenräder
- 10.)01 0502-3 - Epoche 4 – Öl – Boxpokräder
- 11.)01 0504-9 - Epoche 4 – Öl – Speichenräder – Giesl Ejektor
- 12.)01 0526-2 - Epoche 4 – Öl – Speichenräder
- 13.)01 0535-3 - Epoche 4 – Öl – Speichenräder
- 14.)01 0531-2 - Epoche 4 – Öl – Speichenräder – Traditonslok
- 15.)01 1511-2 - Epoche 4 – Kohle – Speichenräder

- 16.)Museum 01 0509-8 der Press – Speichenräder - Ölfeuerung
- 17.)Museum 01 519 der EFZ – Speichenräder – Kohlefeuerung

Details:

- 1) 01 506 - Epoche 3 – Kohle – Speichenräder – Farbe: Schwarz – Spitze RK Türe
Rbd Berlin – Bw Berlin-Ostbahnhof – Bauzustand ca. 1965



© Foto dankend von Eisenbahnstiftung erhalten. 14.03.1970 in Berlin-Treptow vor einem Güterzug! – Foto = Lutz Hornung

- 2) 01 512 - Epoche 3 – Kohle – Boxpokräder und Schürze – Farbe: Schwarz – Spitze RK Türe
Rbd Berlin – Bw Berlin-Ostbahnhof – Bauzustand ca. 1965



© Foto Siegfried Huber – Sammlung Tom Steiner / Beesmodellbahn

3) 01 522 - Epoche 3 – Öl – Speichenräder – Farbe: Schwarz – Spitze RK Türe
Rbd Erfurt – Bw Erfurt P – Zustand ca. 1967



© Foto Siegfried Huber – Sammlung Tom Steiner / Beesmodellbahn – 01 522 in Bebra

4.) 01 507 - Epoche 3 – Öl – Boxpokräder ohne Schürze – **1x Speiche** und **1x Scheibenvorlauf**rad – Farbe: Schwarz
Spitze RK Türe - Rbd Schwerin - Bw Wittenberge – Zustand ca. 1967



© Foto dankend von Eisenbahnstiftung erhalten. 31.08.1967 in Bebra. – Foto = Joachim Claus

5.) 01 504 Epoche 3 – Kohle – Boxpokrädern und Schürze – **GIESL-Ejektor** – Farbe **GRÜN** – Spitze RK Türe
Rbd Halle – Halle P – VESM – Zustand ca. 1962



© Foto dankend von Spur1-Exklusiv / Matthias Martin erhalten. Zeigt Modell einer Pein Lok Spur 1

6.) 01 504 Epoche 3 – Kohle – Boxpokrädern und Schürze – **GIESL-Ejektor** – Schwarz mit Zierstreifen – Spitze RK Türe
Rbd Halle – Halle P – VESM – Zustand ca. 1964



© Foto dankend von Eisenbahnstiftung erhalten. 25.05.1964 in Bebra. Ölfeuerung erhielt die Lok erst am 12.2.1965.– Foto = Helmut Röth

Epoche IV:

7.) 01 1515-4 - Epoche 4 – Kohle – Speichenräder – flache RK Türe mit ZV
Rbd Dresden – Bw Dresden – Zustand ca. 1971



© Foto dankend von Eisenbahnstiftung erhalten. 15.08.1976 in Berlin. – Foto = Dr. Uwe Knoblauch

8.) 01 1518-8 - Epoche 4 – Kohle – Zierlinie – **FDJ Brigedelok** – mit Emblem am Windleitblech – Spitze RK Türe
Rbd Berlin – Bw Berlin Ostbahnhof – Zustand ca. 1973



© Foto dankend von Eisenbahnstiftung erhalten. 30.04.1973 im Bw Dresden Altstadt– Foto = Slg. Wolfgang Bügel

9) 01 0517-1 - Epoche 4 – Öl – Speichenräder – Spitze RK Türe
Rbd Schwerin – Bw Wittenberge – Zustand ca. 1976



© Foto dankend von Eisenbahnstiftung erhalten. 16.09.1976 in Berlin-Ostbahnhof. – Foto = Gerd Bembnista

10.) 01 0502-3 - Epoche 4 – Öl – Boxpokräder – Spitze RK Türe
Rbd Schwerin – Bw Wittenberge - Zustand ca. 1971



© Foto dankend von Eisenbahnstiftung erhalten. 28.08.1970 in Büchen(Grenzbahnhof). – Foto = Joachim Claus

11.) 01 0504-9 – Öl – Speichenräder – **Giesl Ejektor und Verkleidung** – Spitze RK Türe
Rbd Schwerin – Bw Wittenberge – Zustand ca. 1974



© Foto dankend von Eisenbahnstiftung erhalten. 04.197x in Berlin. – Foto = Burkhard Wollny

12.) 01 0526-2 – Öl – Speichenräder – Spitze RK Türe
Rbd Greifswald – Bw Pasewalk – Zustand ca. 1973



© Foto dankend von Eisenbahnstiftung erhalten. 04.1971 vor dem Hönebacher Tunnel – Foto = Norbert Steinweis

13.) 01 0535-3 – Öl – Speichenräder – Flache RK Türe mit ZV
Rbd Greifswald – Bw Pasewalk – Zustand ca. 1978



© Foto dankend von Eisenbahnstiftung erhalten. 04.06.1979 Angermünde – Foto = Joachim Bügel

14.) 01 0531-2 – Öl – Speichenräder – **Traditionslok** – Flache RK Türe mit ZV
Rbd Erfurt – Bw Saalfeld – Zustand ca. 1980



© Foto dankend von Eisenbahnstiftung erhalten. 31.05.1981 bei Saalfeld-Remschütz – Foto = Wolfgang Bügel

15.) 01 1511-3 - Kohle – Speichenräder – Flache RK Türe mit ZV
Rbd Erfurt – Bw Saalfeld – Zustand ca. 1980



© Foto dankend von Eisenbahnstiftung erhalten. 05.06.1980 in Leipzig Hbf vor E800 – Foto = Wolfgang Bügel

Museum:

16.) Museum 01 0509-8 der Press – Speichenräder – Ölfeuerung – Flache RK Türe mit ZV
Rbd Erfurt – Bw Saalfeld – Zustand ca. 2022



© Foto Tom Steiner in Neuenmarkt Wirsberg

17.) Museum 01 519 der EFZ – Speichenräder – Kohlefeuerung – Spitze RK Türe
Zustand ca. 2017



© Foto dankend von Eisenbahnstiftung erhalten. 24.06.2022 in Krefeld Hbf – Foto = Joachim Schmidt